

ЗАТВЕРДЖЕНО



Голова комісії з обстеження об'єктів, пошкоджених
внаслідок збройної агресії Російської Федерації на
території Середино-Будської міської територіальної
громади

Ксенія П'ЯТНИЦЯ

2023 рік

**обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на
території Середино-Будської міської територіальної громади**

Середино-Будська міська територіальна
громада
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

«25» 09 2023 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: Будинки багатоквартирні масової
забудови 1122.1

Адреса розташування: Шосткинський район, м. Середина-Буда, вул. Глухівська, буд. 43, кв.37

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) =

Форма власності: приватна

Власники (управителі)

Новиков Денис Валерійович

(прізвище, власне ім'я, паспортні дані,

паспорт МА 799848, виданий Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській області
21 березня 2002 року, 2897721958

реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на
території Середино-Будської міської територіальної громади (далі - комісія) у складі:

голови комісії: П'ятниці Ксенії Іванівни - керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Середино-Будської міської ради;

заступника голови комісії: Леонові Юлії Валеріївни - начальника відділу економічного
розвитку, торгівлі, інвестицій, комунальної власності, архітектури, містобудування,
агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства апарату Середино-Будської
міської ради;

секретаря комісії: Харитоненка Олександра Миколайовича - заступника начальника відділу -
архітектора відділу економічного розвитку, торгівлі, інвестицій, комунальної власності, архітектури,
містобудування, агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства апарату
Середино-Будської міської ради;

членів комісії: Заболотної Наталії Вікторівни - головного спеціаліста відділу земельних
відносин та екології апарату Середино-Будської міської ради;

Козлова Миколи Олександровича - начальника сектору превенції ВП №1 (м. Середина-Буда)
Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в
Сумській області, (за згодою);

Недбая Леоніда Миколайовича - завідувача сектору цивільного захисту, мобілізаційної роботи,
охорони праці апарату Середино-Будської міської ради;

Кліща Володимира Володимировича - головного спеціаліста сектору цивільного захисту,
мобілізаційної роботи, охорони праці апарату Середино-Будської міської ради;

Косенкової Тетяни Михайлівни - головного спеціаліста відділу економічного розвитку,
торгівлі, інвестицій, комунальної власності, архітектури, містобудування, агропромислового
комплексу та житлово-комунального господарства апарату Середино-Будської міської ради;

Ковтуна Віталія Олександровича – начальника караулу 11 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області, (за згодою),

що діють на підставі розпорядження міського голови Середино-Будської міської ради від 22.09.2023 № 99-ОД «Про внесення змін до розпорядження міського голови Середино-Будської міської ради від 02.08.2023 № 65-ОД «Про створення комісії з обстеження, об'єктів пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Середино-Будської міської територіальної громади»

(дата, номер рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника) Новикова Дениса Валерійовича
(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності) Новикова Дениса Валерійовича, зареєстрований в Середино-Будській міській раді 22.09.2023 за № Н-924/02-14

(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта: п'ятиповерховий житловий будинок з лоджією
дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини не віднесені

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) 1978 року (капітальний ремонт проводився 2005 року за інформацією власника)

загальна площа (по внутрішньому обміру), кв. метрів: 36,4

кількість поверхів: 5 (квартира розташована на 4 поверсі будинку)

підземних 0

наземних 5

мансардних 0

кількість секцій: 0

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: 16,4

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

Свідоцтво про право на спадщину за законом, видане Краснощок Ю.О. приватним нотаріусом Середино-Будського районного нотаріального округу Сумської області 16.11.2012 р. р-р. № 614
(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти житлового будинку	бетон
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	цегла
3. Перекриття: першого поверху міжповерхові горища	бетонні плити
4. Покриття	
5. Покрівлі	бетон

Житлового будинку

6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	руберойд
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	2 (ПВХ, металопластикове), 1 металеві
8. Опорядження	
фасад житлового будинку	цегла
підлоги в житловому будинку	залізобетонні плити, лінолеум
стеля	залізобетонні плити, пінопластові плити
внутрішні стіни	цегла, поштукатурені та оздоблені шпалерами
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	в наявності
водопостачання	в наявності
газопостачання	в наявності
каналізація	в наявності
Опалення (газове і пічне)	в наявності

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: 01.09.2023

ймовірні причини пошкодження об'єкта: влучання боєприпасів та їх уламків

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: не пошкоджений;

зовнішні стіни, фасад: не пошкоджені;

дах/покрівля: не пошкоджені;

внутрішні стіни/перегородки: не пошкоджені;

підлоги: не пошкоджені;

заповнення віконних та дверних прорізів: у вікні кухні (ПВХ, металопластикове, двостулкове, відкривне) вибито склопакети розміром 53*121 см, 64*132 см,

у вікні залу (ПВХ, металопластикове,) вибито склопакет розміром 130*130 см та зруйновані двері балкону розміром 207*63 см;

інженерні мережі та обладнання: не пошкоджені;

інші конструкції та елементи будівлі: не пошкоджені;

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт: не проводилися

Інша додаткова інформація:

Висновки: заміна склопакетів у вікнах (ПВХ, металопластикове) та двері балкону;

До акту комісійного обстеження додаються:

Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, фотоматеріали пошкодженого майна
(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Заступник голови


(підпис)

Юлія ЛЕОНОВА
(власне ім'я, прізвище)

Секретар комісії



(підпис)

Олександр ХАРИТОНЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

Члени комісії


(підпис)


Наталія ЗАБОЛОТНА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Микола КОЗЛОВ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Леонід НЕДБАЙ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Володимир КЛЮЧ
(власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Тетяна КОСЕНКОВА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Віталій КОВТУН
(власне ім'я, прізвище)

Власник
(управитель/представник)
(у разі участі в обстеженні)


(підпис)

Денис НОВИКОВ
(власне ім'я, прізвище)