

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії з обстеження об'єктів, пошкоджених
внаслідок збройної агресії Російської Федерації на
території Середино-Будської міської територіальної
громади



Ксенія П'ЯТНИЦЯ

«24» 11 2023 рік

АКТ

обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Середино-Будської міської територіальної громади

Середино-Будська міська територіальна
громада
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

«24» 11 2023 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: Будинки багатоквартирні
масової забудови 1122.1

Адреса розташування: Шосткинський район, м. Середина-Буда, вул. Індустріальна, буд. 37,
кв. 2

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) -

Форма власності: приватна

Власники (управителі)

Жовтобрюх Віктор Миколайович

(прізвище, власне ім'я, паспортні дані,

паспорт МА 422913, виданий Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській області
20 січня 1998 року, 2689509030

реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської
Федерації на території Середино-Будської міської територіальної громади (далі - комісія) у
складі:

голови комісії: П'ятниці Ксенії Іванівни - керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Середино-Будської міської ради;

заступника голови комісії: Леонові Юлії Валеріївни - начальника відділу економічного
розвитку, торгівлі, інвестицій, комунальної власності, архітектури, містобудування,
агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства апарату Середино-
Будської міської ради;

секретаря комісії: Харитоненка Олександра Миколайовича - заступника начальника
відділу - архітектора відділу економічного розвитку, торгівлі, інвестицій, комунальної власності,
архітектури, містобудування, агропромислового комплексу та житлово-комунального
господарства апарату Середино-Будської міської ради;

членів комісії: Заболотної Наталії Вікторівни - адміністратора відділу «Центр надання
адміністративних послуг» апарату Середино-Будської міської ради;

Козлова Миколи Олександровича - начальника сектору превенції ВП №1 (м. Середина-
Буда) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції
в Сумській області, (за згодою);

Недбая Леоніда Миколайовича - завідувача сектору цивільного захисту, мобілізаційної
роботи, охорони праці апарату Середино-Будської міської ради;

Кліща Володимира Володимировича - головного спеціаліста сектору цивільного захисту,
мобілізаційної роботи, охорони праці апарату Середино-Будської міської ради;

Косенкової Тетяни Михайлівни - головного спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі, інвестицій, комунальної власності, архітектури, містобудування, агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства апарату Середино-Будської міської ради;

Ковтуна Віталія Олександровича – начальника караулу 11 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області. (за згодою).

що діють на підставі розпорядження міського голови Середино-Будської міської ради від 22.09.2023 № 99-ОД «Про внесення змін до розпорядження міського голови Середино-Будської міської ради від 02.08.2023 № 76-ОД «Про створення комісії з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Середино-Будської міської територіальної громади»

у присутності (власника, співвласників, представника) Жовтобрюха Віктора Миколайовича
(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності) Жовтобрюха Віктора Миколайовича, зареєстрованій в Середино-Будській міській раді 24.11.2023 за № Ж-1148/02-14
(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта: двоповерховий житловий будинок
дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини не віднесені
рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції): 1960
загальна площа (по внутрішньому обміру), кв. метрів: 36,6
кількість поверхів: 2 (квартира знаходиться на 1 поверсі)
підземних 0
наземних 2
мансардних 0
кількість секцій: 0
площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: 8,8

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

Договір купівлі-продажу, посвідчений Вялковою С.І., нотаріусом Середино-Будської державної нотаріальної контори 07.12.1995 року, зареєстровано в реєстрі за № 2066
(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти багатоквартирного житлового будинку	бетон, цегла
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	цегла
3. Перекриття: першого поверху міжповерхові	дерев'яне

горища	бетон
4. Покриття	дерев'яне
5. Покрівлі	шифер
6. Заповнення віконних прорізів (вікна)	4 (ПВХ) металопластикових
7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)	1 металеві
8. Опорядження	
фасад житлового будинку	цегла
підлоги в житловому будинку	дерев'яні
стеля	гіпсокартон, пофарбований
внутрішні стіни	штукатурені, оздоблені шпалерами
9. Внутрішні інженерні системи	
електропостачання	в наявності
водопостачання	в наявності
газопостачання	в наявності
каналізація	відсутня
Опалення (газове і пічне)	в наявності

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: 18.11.2023

ймовірні причини пошкодження об'єкта: влучання боєприпасів та їх уламків

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: не пошкоджено;

зовнішні стіни, фасад: не пошкоджено;

дах/покрівля: не пошкоджено;

внутрішні стіни/перегородки: не пошкоджені;

підлоги: не пошкоджені

заповнення віконних та дверних прорізів: пошкоджено металопластикове, двокамерне, відкривне вікно розміром 1,80 x 2,00 м (пробиття склопакетів);

інженерні мережі та обладнання: не пошкоджені;

інші конструкції та елементи будівлі: не пошкоджені;

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт: не проводились;

Інша додаткова інформація:

Висновки:

Квартира підлягає відновленню після проведення ремонтних робіт

До акту комісійного обстеження

додаються:

Фотоматеріали пошкодженого майна

(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Заступник голови


(підпис)


Секретар комісії


(підпис)


Члени комісії



(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

Юлія ЛЕОНОВА
(власне ім'я, прізвище)

Олександр ХАРИТОНЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

Наталія ЗАБОЛОТНА
(власне ім'я, прізвище)

Тетяна КОСЕНКОВА
(власне ім'я, прізвище)

Микола КОЗЛОВ
(власне ім'я, прізвище)

Леонід НЕДБАЙ
(власне ім'я, прізвище)

Володимир КЛІЩ
(власне ім'я, прізвище)

Віталій КОВТУН
(власне ім'я, прізвище)

Власник
(управитель/представник)
(у разі участі в обстеженні)


(підпис)

Віктор ЖОВТОБРЮХ
(власне ім'я, прізвище)