

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії з обстеження об'єктів, пошкоджених
внаслідок збройної агресії Російської Федерації на
території Середино-Будської міської територіальної
громади



Ксенія П'ЯТНИЦЯ

2023 рік

АКТ

**обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на
території Середино-Будської міської територіальної громади**

Середино-Будська міська територіальна
громада

(назва адміністративно-територіальної одиниці)

«24» 11 2023 р.

Назва об'єкта, що обстежувався, код згідно з ДК 018-2000: Будинки багатоквартирні масової
забудови 1122.1

Адреса розташування: Шосткинський район, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, буд. 26, кв. 37

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння)

Форма власності: приватна

Власники (управителі)

Степаненко Наталія Павлівна

(прізвище, власне ім'я, паспортні дані,

паспорт МА 561754, виданий Середино-Будським РВ УМВС України в Сумській області

20 травня 1999 року, РНОКПП: 1539909665

реєстраційний номер облікової картки платника податків; назва юридичної особи, ЄДРПОУ)

Комісія з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації
на території Середино-Будської міської територіальної громади (далі - комісія) у складі:

голови комісії: П'ятниці Ксенії Іванівни - керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Середино-Будської міської ради;

заступника голови комісії: Леонові Юлії Валеріївни - начальника відділу економічного
розвитку, торгівлі, інвестицій, комунальної власності, архітектури, містобудування,
агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства апарату Середино-Будської
міської ради;

секретаря комісії: Харитоненка Олександра Миколайовича - заступника начальника відділу
- архітектора відділу економічного розвитку, торгівлі, інвестицій, комунальної власності,
архітектури, містобудування, агропромислового комплексу та житлово-комунального
господарства апарату Середино-Будської міської ради;

членів комісії: Заболотної Наталії Вікторівни - головного спеціаліста відділу земельних
відносин та екології апарату Середино-Будської міської ради;

Козлова Миколи Олександровича - начальника сектору превенції ВП №1 (м. Середина-Буда)
Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в
Сумській області, (за згодою);

Недбая Леоніда Миколайовича - завідувача сектору цивільного захисту, мобілізаційної
роботи, охорони праці апарату Середино-Будської міської ради;

Кліща Володимира Володимировича - головного спеціаліста сектору цивільного захисту,
мобілізаційної роботи, охорони праці апарату Середино-Будської міської ради;

Косенкової Тетяни Михайлівни - головного спеціаліста відділу економічного розвитку, торгівлі, інвестицій, комунальної власності, архітектури, містобудування, агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства апарату Середино-Будської міської ради;

Ковтуна Віталія Олександровича – начальника караулу 11 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області, (за згодою),

що діють на підставі розпорядження міського голови Середино-Будської міської ради від 22.09.2023 № 99-ОД «Про внесення змін до розпорядження міського голови Середино-Будської міської ради від 02.08.2023 № 65-ОД «Про створення комісії з обстеження, об'єктів пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Середино-Будської міської територіальної громади»

(дата, номер рішення/розпорядження)

у присутності (власника, співвласників, представника) Степаненко Наталії Павлівни
(прізвище, власне ім'я)

на підставі заяви (за наявності) Степаненко Наталії Павлівни, зареєстрованої в Середино-Будській міській раді 24.11.2023 за № С-1146/02-14

(прізвище, власне ім'я із зазначенням дати звернення)

та за результатами обстеження, а також результатів аналізу наявної інформації комісія встановила:

1. Загальні характеристики об'єкта: квартира в п'ятиповерховому багатоквартирному будинку

дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини не віднесені

рік будівництва (останнього капітального ремонту, реконструкції) 1973 року

загальна площа, кв. метрів: 45,6

кількість поверхів: 5 (квартира знаходиться на 4 поверсі будинку)

підземних 0

наземних 1

мансардних 0

кількість секцій: 0

площа вбудованих нежитлових приміщень, кв. метрів: 15,4

Інформація щодо наявності правовстановлюючих документів на об'єкт, а також результати виконаних раніше обстежень технічного стану

Свідцтво про право власності на житло, видане 05.01.1995 міською радою народних депутатів, згідно розпорядження від 04.12.1994 р. № 400,

(зазначається перелік наявних документів та місце їх зберігання)

Характеристика основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта

Основні конструктивні елементи та інженерні системи об'єкта	Загальна характеристика (основний тип, конструкція, матеріал тощо)
1. Фундаменти багатоквартирного житлового будинку	бетон
2. Вертикальні зовнішні огорожувальні конструкції (стіни)	цегла
багатоквартирного житлового будинку	
3. Перекриття:	залізобетонні плити

першого поверху

міжповерхові

горища

4. Покриття

5. Покрівлі

6. Заповнення віконних прорізів (вікна)

7. Заповнення дверних прорізів (вхідні двері)

8. Опорядження

підлоги

стеля

внутрішні стіни

9. Внутрішні інженерні системи

електропостачання

водопостачання

газопостачання

каналізація

Опалення (газове)

залізобетонні плити

руберойд

2 дерев'яні

1 металеві двері

цегла

дерев'яні

залізобетонні плити, шпалери,
побілка

виготовлені з цегли, поштукатурені,
та оздоблені шпалерами

в наявності

в наявності

в наявності

в наявності

в наявності

Примітка. 1. Інформація щодо основних конструктивних елементів та інженерних систем об'єкта зазначається за результатами обстеження, а також наявної проектної та іншої технічної документації (матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів), результатів попередніх обстежень).

2. Загальна характеристика пошкоджень об'єкта:

орієнтовна дата пошкодження об'єкта: 22.11.2023

ймовірні причини пошкодження об'єкта: влучання боєприпасів та їх уламків

характеристика пошкоджень (з орієнтовним обсягом пошкоджень):

фундамент: не пошкоджений;

зовнішні стіни, фасад: не пошкоджені;

дах/покрівля: не пошкоджений;

внутрішні стіни/перегородки: не пошкоджено;

підлоги: не пошкоджені;

заповнення віконних та дверних прорізів: знищено два дерев'яних вікна розміром 250*150 см та 125*150 см;

інженерні мережі та обладнання: не пошкоджено;

інші конструкції та елементи будівлі: не пошкоджено ;

Інформація щодо виконаних на дату обстеження ремонтно-відновлювальних робіт: не проводилися

Інша додаткова інформація:

Висновки: квартира потребує заміни вікон.

До акту комісійного обстеження додаються:

Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, фотоматеріали пошкодженого майна
(перелік документів, у тому числі результати фотофіксації пошкодженого об'єкта)

Заступник голови


(підпис)


Юлія ЛЕОНОВА
(власне ім'я, прізвище)

Секретар комісії



(підпис)

Олександр ХАРИТОНЕНКО
(власне ім'я, прізвище)


Члени комісії


(підпис)


Наталія ЗАБОЛОТНА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Микола КОЗЛОВ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)


Леонід НЕДБАЙ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Володимир КЛІШ
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Тетяна КОСЕНКОВА
(власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Віталій КОВТУН
(власне ім'я, прізвище)

Власник
(управитель/представник)
(у разі участі в обстеженні)

Степаненко
(підпис)

Наталія СТЕПАНЕНКО
(власне ім'я, прізвище)